

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 239-70-45, факс (351) 264-78-57, E-mail: gpn@blaze.uu.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №7

457100, Челябинская область, Троицк, ул. Денисова, 3а, телефон (8-35163) 2-66-08, факс 2-54-36
телефоны доверия: МЧС России – 8-499-449-99-99; УНД и ПР ГУ МЧС России по Челябинской области – 8-351-239-99-99

Предписание № 464 /1/ 1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
МКУДО «Чесменская школа искусств»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ОНДиПР № 7 по пожарному надзору № 464 от «09» августа 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 11ч.00мин. по 12ч.00мин. 15.08.2019г.; с 09ч.00мин. по 10ч.00мин. 11.09.2019г. проведена плановая проверка, государственным инспектором ОНДиПР №7 по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Калимуллин Романом Ринатовичем объекта защиты – здания по адресу: 457220, Челябинская область, Чесменский район, с. Чесма, ул. Ленина, 69 (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Устиновой Надеждой Августовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1 этаж				
1.	На эвакуационном выходе, в коридоре стены и потолок выполнены из горючего материала, пластиковая панель (сертификат не предоставлен)	ч.6 ст. 134 т.29 ФЗ №123-ФЗ	04.09.2020г.	
2.	На эвакуационном выходе отсутствуют ограждения с перилами	п 4.3.4 СП 1 13130.2009	04.09.2020г.	
3.	В помещении не обеспечена возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа на дверях запасных эвакуационных выходов	п. 35 ППР в РФ	04.09.2020г.	
4.	Стулья надежно не закреплены к полу (актовый зал)	п 5.2.33 СП 1 13130.2009	04.09.2020г.	
5.	Несущие элементы планшета сцены не выполнены из материалов НГ. При применении древесины, она должна быть подвергнута огнезащитной обработке в соответствии с требованиями	п. 5.4.11 СП 4.13130.2009	04.09.2020г.	

	действующих нормативных документов, предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещениях (актовый зал)			
6.	Линия горизонта участка пути эвакуации на эвакуационном выходе возле сцены составляет 0.5м. при требуемых 1.2м. (актовый зал)	п.7.1.13 СП 1.13130.2009	04.09.2020г.	
7.	Под лестницей на второй этаж не допускаются помещения и какое либо складирование	п.23 ППР в РФ	04.09.2020г.	
8.	Дверь в архив не выполнена противопожарной	п.5.5.2 СП 4.13130.2009	04.09.2020г.	
9. ✓ <i>Заска</i>	В помещении архива установлен 1 дымовой извещатель при требуемых 3 (помещение №6 по экспликации)	п.14.3 СП 5.13130.2009	04.09.2020г.	
10.	Первый этаж обеспечен только одним эвакуационным выходом при требуемых двух	п.7.1.11 СП 1.13130.2009	04.09.2020г.	
2 этаж				
11.	Площадка лестницы 3-го типа размещена на 15 см. ниже эвакуационного выхода	п.4.4.2 СП 1.13130.2009	04.09.2020г.	
12.	На эвакуационном выходе с второго этажа лестничный марш шириной 0.81м при требуемых 1.2м.	п.7.1.5 СП 1.13130.2009	04.09.2020г.	
13.	Люк входа из лестничной клетки на чердак не имеет требуемого предела огнестойкости	ч.2, ч.3, ст.88 ч.1, таб. 23,24 ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ	04.09.2020г.	
14.	В складском помещении дверь не выполнена противопожарной (2 этаж, помещение №34 по экспликации)	п.5.5.2 СП 4.13130.2009	04.09.2020г.	
15.	Ширина коридора составляет 1.77м. При двухстороннем расположении дверей из помещений ширина прохода уменьшается на ширину полотна двери 0.9 м. То есть ширина коридора составляет 0.77 м. при требуемых 1.2м. (2 этаж)	п.4.3.3 СП 1.13130.2009	04.09.2020г.	
16.	Второй этаж не обеспечен эвакуационными выходами соответствующими предъявляемыми требованиями	п.7.1.11 СП 1.13130.2009	04.09.2020г.	
Общие				
17.	На путях эвакуации пол выполнен из горючего материала, линолеум с показателем превышающий допустимые	ч.6 ст. 134 т.29 ФЗ №123-ФЗ	04.09.2020г.	
18.	В здании отсутствует эвакуационное аварийное освещение на путях эвакуации людей	п.4.3.1 СП 1.13130.2009 п.7.74 СНиП 23-05-95	04.09.2020г.	
19.	Декларация по пожарной безопасности отсутствует	ст.64 ФЗ №123-ФЗ п. 16 приказа МЧС России №91 от 24. 02. 2009г. (ред. от 21.06.2012г.)	04.09.2020г.	

20. ✓	Во всех помещениях установлено по 2 пожарных извещателя, вместо требуемых трех	п.14.3 СП 5.13130.2009	04.09.2020г.	
21. ✓	Система оповещения срабатывает при включении 1 пожарного извещателя	п.14.1. СП 5.13130.2009	04.09.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения настоящее предписание может быть обжаловано:

начальнику УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области Дорожкину Э.И. по адресу: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, в течении 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока, по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
 руководители федеральных органов исполнительной власти;
 руководители органов местного самоуправления;
 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор ОНДиПР №7
по пожарному надзору
Калимуллин Роман Ринатович.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 04 ” 09 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:


 (подпись)

“ 04 ” 09 20 19 г.



(подпись)

Директор Устинова Н.А.

(должность, фамилия, инициалы)